



COMUNIDAD DE REGANTES
RIBERA ALTA DEL PORMA
OFICINAS
CAMINO SANTIAGO, 18 bajo A
24226 PUENTE VILLARENTE
(LEÓN)
Teléfono 987 31 20 68

Puente Villarente, a 24 de junio de 2025

Núm.

**ANUNCIO INICIO TRABAJOS EJECUCION RED DE
RIEGO SECTOR SUR**

Se informa a todos los partícipes de esta Comunidad de Regantes que, según nos han comunicado los responsables de SEIASA y del Grupo Tragsa, en estos días se han iniciado los trabajos de desbroce de las ocupaciones temporales de las parcelas afectadas, para poder acopiar los materiales necesarios y seguidamente iniciar la colocación de las tuberías que formarán la red de riego del Sector Sur.

Estos trabajos previos han comenzado por los ramales principales TB y TB-10 (trazas en amarillo en el plano que se puede consultar en nuestra página web www.crriberaaltadelporma.es en la sección de Noticias, entrando en el plano “Red de Riego Sector Sur”), empezando por Alija de la Ribera y seguidamente otro equipo por Castrillo de la Ribera y avanzando según se refleja en el plano hasta casi llegar a Puente Villarente. Inicialmente se respetaran los cultivos que pudieran tener aprovechamiento, pero de mediados del mes de julio en adelante, y a medida que las obras vayan avanzando, ya será necesario ir desbrozando tramos completos de estas ocupaciones para así proceder a la colocación de los tubos.

Una vez que vayan avanzando los trabajos de ejecución de estos ramales principales, otros equipos de personal y maquinaria irán colocando los ramales de tuberías a ambos lados de estas principales (trazas en azul en el plano). Se estima que estos trabajos de ejecución de la Red Sur se prolonguen por tiempo de aproximadamente un año, es decir hasta el mes de junio de 2026, cuando por último se colocaran los tubos de las zonas más al Norte de esta Red Sur.

Se ruega de todos los propietarios y regantes la mayor colaboración, a fin de que las citadas obras se desarrolleen con los menores inconvenientes y trastornos posibles para todos y se puedan finalizar en el plazo indicado.

El presidente de la Comunidad de Regantes



Edu.: Bonifacio González Villa